

Vizsgálatot végezte:		Gécsek Jenő		Dátum:		2025.09.24	
Út neve: Majk, Felső-tó bekötő út		Híd neve: Felső-tó közúti híd (Lefolyás)		Híd szelvény száma:		+ km	
				Törzsszám:		33/06	
Nyílás száma: 1 db		Max. Támaszköz: 250 cm		Híd pálya felülete:		19,95 m²	
Beavatkozás sürgőssége (V/S/N/Ü/G): V - Veszélyes állapot, haladéktalan intézkedést igényel S - Ütemezett javítás szükséges N - Nem szükséges javítás Ü - Üzemeltetői feladat G - Jótállás vagy szavatosság keretében kell elvégezni							
Állapotértékelés		Rész-	Fő-	Megjegyzés			
		osztályzat					
1. Alépítmény		#	2	szárnyfal törött, kitüremkedik			
1.1	Alapok	1	#				
1.2	Hídfők, szárnyfalak	2	#				
1.3	Pillérek	0	#				
1.4	Saru	0	#				
2. Felszerkezet		#	4	Szerkezet: acél gerendás acél főtartó korrodált fagerenda korhadt			
2.1	Főtartók	2	#				
2.2	Pályatartó	4	#				
2.3	Pályalemez	4	#				
2.4	Kiegészítő sávok tartószerkezetei	1	#				
3. Híd pályaszerkezet		#	3	pályaburkolat beszakadt			
3.1	Szigetelés	P	#				
3.2	Pályaburkolat	3	#				
3.3	Dilatációk, burkolatmegszakítások	2	#				
3.4	Vízvezetés	P	#				
3.5	Mellékburkolat	2	#				
3.6	Pályacsatlakozások	3	#				
4. Hídtartozékok		#	1	Mázolni kell a korlátot			
4.1	Korlátok	2	#				
4.2	Lépcsők-folyókák	1	#				
4.3	Töltéslezárás	1	#				
4.4	Egyéb tartozékok	1	#				
5. A híd környezete		#	2	Oszlop rozsdás			
5.1	Forgalombiztonsági berendezések	2	#				
5.2	Átvezetett közmű	1	#				
5.3	Híd alatti tér	2	#				
5.4	Tisztaság	2	#				
Beavatkozás típusa: Fő, cél-, vagy rendkívüli vizsgálat szükséges Fenntartási vagy korszerűsítési terv készítése vagy hídrehabilitáció Hídkorszerűsítés szükséges a híd állapot miatt A híd elbontása szükséges							
Megjegyzés (beavatkozás oka): Az acél főtartók korrodáltak, acélszerkezetek mázolása szükséges. A pályatartó fagerendák elkorhadtak, ezzel együtt a pályalemez is megsüllyedt a hiányzó vízszigetelés hatására. Itt előrehaladott károsodások láthatóak. Ütemezett javítás szükséges, a híd javításának elhanyagolása esetén gyors állapotromlás várható, így mielőbbi felújítási munkák szükségesek.							

Vizsgálatot végezte:	Gécsek Jenő	Dátum:	2025.09.24
Út neve: Majk, Felső-tó bekötő út	Híd neve: Felső-tó közúti híd (Lefolyás)	Híd szelvény száma:	+ km
		Törzsszám:	33/06

FOTÓ DOKUMENTÁCIÓ

Felülnézet



Oldalnézet



Vizsgálatot végezte:	Gécsek Jenő	Dátum:	2025.09.24
Út neve: Majk, Felső-tó bekötő út	Híd neve: Felső-tó közúti híd (Lefolyás)	Híd szelvény száma:	+ km
		Törzsszám:	33/06

Alulnézet

